



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

287

Nivel de Protección

Ambiental 3

Denominación

Dirección Postal

Plaza de San Benito, nº 4

Propietario

Particular

Referencia Catastral

522650

Número de Plantas


1

Uso

Residencial

Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:1.500



Ortofoto

Escala 1:1.500



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
287	Ambiental 3	
Planta y Distribución		
Casa de pórticos de hormigón armado y techos de hormigón aligerados.Nave paralela a la fachada.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica contemporánea unifamiliar.		
Contexto Urbano		
Medianera, en un entorno de valor ambiental.		
Referencia Histórica		
Vivienda popular propia de las últimas décadas de este siglo.		
Sistema Constructivo		
Estructura de pórticos de hormigón armado y techos de hormigón aligerados. Estructura de pilares y jácenas.		
Composición de Fachada		
Tradicional.Color: blanco. Material: bloques y ladrillos. Vanos: puerta, ventanas y contraventanas de madera, con antepechos de fábrica. Zócalo: Pintado de gris. Revestimientos: revoco. Remate en parapeto de cornisa, con azotea. Situado sobre la puerta de acceso, y superpuesto sobre un reducido saliente, se dispone un pequeño alero de tejas.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		