



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

308

Nivel de Protección

Estructural 3

Denominación

Dirección Postal

San Antonio, nº 20

Propietario

Particular

Referencia Catastral

821744

Número de Plantas

1

Uso

Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación

Bueno




Cartografía

Escala 1:1.650



Ortofoto

Escala 1:1.650



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
308	Estructural 3	

Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. Dos naves en forma de "L", paralela a la calle.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de una planta.

Contexto Urbano

Medianera, formando parte de un ambiente urbano conformado por viviendas tradicionales populares.

Referencia Histórica

Vivienda tradicional popular, de una planta, sencilla de formas, correspondientes a promotores de extracción humilde, quienes realizaron el inmueble entre el siglo XVIII y el XIX, aproximadamente.

Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.

Composición de Fachada

Tradicional. Color: ocre. Material: mampostería. Vanos: adintelados, y en disposición simétrica, una puerta y dos ventanas guillotina de madera color marrón, con hoja móvil blanca, y antepechos de madera con cuarterones. Remate superior: alero de triple capa de tejas. Zócalo: no presenta. Revestimiento: revoco.

Referencias Bibliográficas y Documentales