



Número de Ficha

333

Nivel de Protección

Ambiental 1

Denominación

Dirección Postal

Manuel de Osuna, nº 69

Propietario

Particular

Referencia Catastral

920012

Número de Plantas

2

Uso

Residencial

Estado de Conservación

Malo



Cartografía

Escala 1:5.200



Ortofoto

Escala 1:5.200



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
333	Ambiental 1	Denominación
Planta y Distribución		
asa de dos crujías paralelas a fachada, sin pat	io.Nave paralela a fachada.	
Tipología Edificatoria		
oméstica. Casa urbana tradicional de 2 planta	S.	
Contexto Urbano	to the control of the land of the control of the co	
Medianera, formando parte activa del ambiente dificios contemporáneos próximos al inmueble		eramente alterado por la presencia de algunos
Referencia Histórica mueble doméstico tradicional popular, con fac	hada simétrica, sencilla de formas, de influir	n nanclásico, rasque astilísticos propios da la
rquitectura tradicional popular de los siglos XV		o ricociasico, rasgos estinsticos propios de la
Sistema Constructivo		
luros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta	inclinada de madera y tejas.	
Composición de Fachada		
radicional.Color: blanco. Material: mampostería narrón, se ubican, en planta baja, una puerta de resenta decoración de cuarterones movibles er	e acceso a zaguán, y una ventana de doble h n sus hojas, y antepecho de madera con dec	noja, con montantes acristalado. La ventana coración cuadrangular. En la planta alta se
caliza dos ventanas guillotina iguales, con ante e tejas. Zócalo: pintado de gris. Revestimiento:		анандинат. Nernate supenor, атего de triple ca
Referencias Bibliográficas y Documen	tales	