



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
355

Nivel de Protección
Ambiental 3

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 93.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1020011

Número de Plantas
1

Uso
Desocupada

Estado de Conservación
Malo




Cartografía

Escala 1:3.600



Ortofoto

Escala 1:3.600



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
355	Ambiental 3	
Planta y Distribución		
Casa de dos crujías paralelas a fachada, sin patio. Entre medianeras.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de una planta.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa del ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, con histórica tradición comercial, conformado por una amplia mayoría de viviendas de dos plantas, salvo excepciones de viviendas tradicionales populares de una planta, como el caso que nos ocupa.		
Referencia Histórica		
Modesta vivienda tradicional popular, de fachada asimétrica, con rasgos constructivos propios de mediados del siglo XVIII, pudiéndose tratar de uno de los inmuebles más antiguos de la calle Herradores.		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
Tradicional. Color: ocre claro. Material: mampostería. Vanos: adintelados, en disposición asimétrica, y realizados en madera color marrón, se ubican dos puertas desiguales, la mayor con montante acristalado, y dos ventanas iguales, de doble hoja, con antepechos de madera decorados con sencilla línea rectangular, y montante acristalado. Remate superior: alero de triple capa de tejas. Zócalo: pintado de gris. Revestimiento: enfoscado de cal.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		