



Número de Ficha

358

Nivel de Protección

Ambiental 2

Denominación

Dirección Postal

Maquila, nº 1, esq. Herradores, nº 87.

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1020014

Número de Plantas

2

Uso

Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación

Regular



Cartografía

Escala 1:3.250



Ortofoto

Escala 1:3.250



| Número de ficha | Nivel de Protección | Denominación |
|--|---|--|
| 358 | Ambiental 2 | |
| Planta y Distribución | | |
| Casa de dos crujías paralelas a fachada, sin pati | o.Entre medianeras, y en esquina. | |
| Tipología Edificatoria | | |
| Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas |). | |
| Contexto Urbano | | |
| Medianera, participa del ambiente urbano tradicio | onal de la calle Herradores, de significativa | a e histórica función comercial. |
| | | |
| Referencia Histórica | | |
| nmueble urbano propio de clase media, situado | | |
| riterios neoclásicos, propios de su momento cor | nstructivo, aproximadamente mediados del | I siglo XIX. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sistema Constructivo | | |
| Muros de carga, con cubierta plana. | | |
| | | |
| Composición do Fosbodo | | |
| Composición de Fachada Veoclásica.Color: ocre claro. Material: bloques. | Vanos: en disposición simétrica, realizadas | en madera color marrón, y con dinteles curvos, |
| se ubican en planta baja cuatro puertas de igual | tamaño, de las que tres presentan cierres | metálicos y carpinterías color beige, con letreros |
| omerciales adaptados a los montantes, mientra nediante una pequeña forma acampanada, y en | planta alta cuatro ventanas iguales, de dol | |
| ointados de marrón oscuro, enmarcados en mad | lera al mismo color. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Referencias Bibliográficas y Document | ales | |
| | | |
| | | |
| | | |