



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
368

Nivel de Protección
Ambiental 3

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 100.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1021516

Número de Plantas
2


Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Regular



Cartografía

Escala 1:2.200



Ortofoto

Escala 1:2.200



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
368	Ambiental 3	
Planta y Distribución		
Casa de dos crujías paralelas a fachada, sin patio. Entre medianeras, nave perpendicular a fachada.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa del ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, conformado por mayoría de viviendas de dos plantas, con significada e histórica tradición comercial. En parte, este entorno ha sufrido alteraciones por la construcción de inmuebles contemporáneos, como uno colindante al que nos ocupa.		
Referencia Histórica		
Inmueble doméstico urbano, con fachada tradicional de orden simétrico, sencillo de formas, propio de una clase social media, realizado aproximadamente entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX.		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
Tradicional. Color: amarillo claro. Material: mampostería. Vanos: dispuestos en orden simétrico, realizados en madera color marrón, con marcos estriados y con dintel recto, se ubican en planta baja dos puertas desiguales, una de mayor anchura, con cierre metálico, y otra menor, de dos hojas de madera. En planta alta se alinean dos ventanas guillotina iguales, con hojas móviles en blanco y antepechos de madera decorados de forma cuadrangular. Sobre la puerta mayor, se sitúa un gran letrero comercial. Remate superior: parapeto sobre cornisa de fábrica. Zócalo: pintado de color gris. Revestimiento: revoco.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		