



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
370

Nivel de Protección
Ambiental 1

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 106.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1021518

Número de Plantas
2

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:2.900



Ortofoto

Escala 1:2.900



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
370	Ambiental 1	

Planta y Distribución

Casa de dos crujías paralelas a fachada, sin patio. Entre medianeras.

Tipología Edificatoria

Casa urbana ecléctica de principios del siglo XX.

Contexto Urbano

Medianera, participa del ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, de significada e histórica tradición comercial, conformado por viviendas de dos plantas, mayoritariamente con fachadas tradicionales y eclécticas, como el caso que nos ocupa.

Referencia Histórica

Inmueble residencial urbano, realizado entre finales del siglo XIX e inicios del XX, con fachada ecléctica, de orden simétrico. Se trata de un inmueble propio de una clase social media comercial, ubicado en una calle con importante tradición histórica en dicho sector económico.

Sistema Constructivo

Muros de carga, con cubierta plana.

Composición de Fachada

Ecléctica. Color: azul claro, con resaltes en gris. Material: bloques. Vanos: en disposición simétrica, realizados en madera a color gris, con dintel curvo, se ubican en planta baja dos ventanas laterales iguales, con doble hoja acristalada y una puerta central de acceso, con doble hoja de madera. En la planta alta, se alinean en paralelo tres ventanas guillotina iguales, con hojas móviles a color blanco, y antepechos de hierro forjado, evocando formas vegetales. Remate superior: parapeto sobre cornisa en saliente de fábrica, a color gris. Zócalo: piedra artificial, a color gris. Revestimiento: revoco.

Referencias Bibliográficas y Documentales