



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
384

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 85, esq. Maquila.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1120501

Número de Plantas
2

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Malo



Cartografía

Escala 1:4.700



Ortofoto

Escala 1:4.700



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
384	Estructural 2	
<b>Planta y Distribución</b>		
Planta en "U", con traspatio o huerto trasero. En esquina, con tres cuerpos en forma de "U" y patio trasero.		
<b>Tipología Edificatoria</b>		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.		
<b>Contexto Urbano</b>		
Medianera, participa del ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, conformado por una mayoría de viviendas de dos pisos realizadas entre los siglos XVIII y XIX, con significativa e histórica tradición comercial.		
<b>Referencia Histórica</b>		
Inmueble doméstico urbano, con fachada asimétrica, de estilo tradicional, cuyas características constructivas revelan una realización remontada aproximadamente a la segunda mitad del siglo XVIII, resultando propio de la clase social media de la época.		
<b>Sistema Constructivo</b>		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
<b>Composición de Fachada</b>		
Tradicional. Color: blanco. Material: mampostería. Vanos: en disposición asimétrica, realizados en madera, y con dintel recto, se ubican en planta baja tres puertas, una lateral de acceso a vivienda, de doble hoja, realizada en madera a color rojo, con antepecho acristalado, y dos puertas iguales, de acceso a un antiguo comercio, las dos con cierre metálico; en planta alta se alinean tres ventanas guillotina iguales, con marcos y antepecho liso realizados en madera a color marrón, y hojas móviles acristaladas a color blanco. Remate superior: alero de triple capa de tejas. Remates laterales y zócalo: granulado a la tirolesa color negro. Los remates laterales ocupan sólo la primera planta, delimitada de la segunda a través de una franja horizontal del mismo granulado. Esta primera planta se encuentra pintada con una capa más reciente de color blanco. Revestimiento: revoco.		
<b>Referencias Bibliográficas y Documentales</b>		