



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
387

Nivel de Protección
Ambiental 1

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 79.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1120504

Número de Plantas
3

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:3.150



Ortofoto

Escala 1:3.150



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
387	Ambiental 1	
<b>Planta y Distribución</b>		
Planta en "U", con traspatio o huerto trasero. Entre medianeras, con patio trasero.		
<b>Tipología Edificatoria</b>		
Casa urbana ecléctica de principios del siglo XX. Añadido contemporáneo de una tercera planta.		
<b>Contexto Urbano</b>		
Medianera, participa del ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, de significada e histórica tradición comercial. Parcelas próximas e incluso una colindante al inmueble que nos ocupa han sido ocupados por edificios contemporáneos.		
<b>Referencia Histórica</b>		
Inmueble doméstico urbano, con fachada simétrica, de estilo ecléctico, realizada aproximadamente entre finales del siglo XIX e inicios del XX, propia de la clase social acomodada de la época. En su origen, la casa era de dos plantas, y recientemente se le ha añadido una tercera, evocando en cierta medida el estilo reflejado en el resto de la fachada.		
<b>Sistema Constructivo</b>		
Muros de carga, con cubierta plana.		
<b>Composición de Fachada</b>		
Ecléctica. Color: marfil, con resaltes en gris. Material: ladrillo y bloques. Vanos: en disposición simétrica, y enmarcados en molduras color gris, rematadas en dintel curvo, se ubican en planta baja tres puertas iguales, una lateral de acceso a vivienda, realizada en madera a color rojizo, con montante de hierro forjado, evocando motivos vegetales, y las dos puertas restantes acristaladas y de cierre metálico, para uso comercial. En la segunda planta, se alinean dos ventanas laterales de doble hoja acristalada, de madera color blanco, con antepechos de hierro forjado, evocando motivos vegetales, que flanquean una puerta central, con las mismas características que las ventanas, que sirve de acceso a un balcón de hierro forjado, con idéntico motivo que los antepechos laterales, y que se sustenta en una repisa de fábrica. En la tercera planta añadida, se sitúan dos ventanas laterales, con marcos de moldura y tipo de madera similar a las ventanas inferiores. Remate superior: en la fachada original, parapeto sobre cornisa de fábrica a color gris. La tercera planta añadida se culmina mediante una leve cornisa en el parapeto de fábrica, también a color gris. Remates laterales: resaltes de revoco gris. Zócalo: resalte de mortero gris. Revestimiento: revoco.		
<b>Referencias Bibliográficas y Documentales</b>		