



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
422

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación

Dirección Postal
San Agustín, nº 65.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1221711

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:4.550



Ortofoto

Escala 1:4.550



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
422	Estructural 2	
Planta y Distribución		
Planta en "U", con patio lateral. Entre medianeras, casa con tres cuerpos en forma de "U", con patio lateral.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas. Reforma ecléctica en fachada.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa del histórico e importante ambiente urbano tradicional de la calle San Agustín.		
Referencia Histórica		
<p>Inmueble doméstico urbano, con cubierta interior inclinada de tejas, planta tradicional y fachada de un estilo ecléctico en sus primeros momentos, sencillas de formas y sin recargamiento decorativo; denotando una construcción del inmueble entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX, con reforma ecléctica en fachada, siguiendo un orden neoclásico, hacia finales del siglo XIX. Las estancias de la planta baja reflejan un continuado uso comercial, y la fachada actualmente se encuentra remozada en cuanto a revestimientos y carpintería de vanos.</p>		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
<p>Ecléctica. Color: marfil. Material: mampostería y bloques. Vanos: en disposición simétrica, realizados en madera a color marrón, enmarcados en molduras color gris, al mismo ancho y con dintel recto, se ubican en planta baja tres puertas de doble hoja, las de las laterales acristaladas, y en la planta alta tres ventanas guillotina, contando la central con antepecho de fábrica a color gris. Ambas plantas se delimitan mediante una leve cornisa de fábrica, a color gris. Remate superior: parapeto sobre saliente en cornisa de fábrica a color gris. Remates laterales: pintados de gris. Zócalo: tirolesa color gris. Revestimiento: revoco.</p>		
Referencias Bibliográficas y Documentales		