



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
439

Nivel de Protección
Estructural 1

Denominación

Dirección Postal
San Agustín, nº 56

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1122010

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:5.650



Ortofoto

Escala 1:5.650



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
439	Estructural 1	
Planta y Distribución		
Casa de dos crujías paralelas a fachada, sin patio.Doble nave paralela a fachada.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa del importante ambiente urbano tradicional de la calle San Agustín.		
Referencia Histórica		
Inmueble residencial urbano, con fachada simétrica, de estilo tradicional, con ligera influencia de corte neoclásico; realizada aproximadamente durante la primera mitad del siglo XIX, resultando propia de la clase social acomodada de la época. Las estancias de la primera planta revelan un continuado aprovechamiento comercial.		
Sistema Constructivo		
Muros de carga, con cubierta plana.		
Composición de Fachada		
Tradicional.Color: ocre claro. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, realizados y enmarcados en madera color gris, todos al mismo ancho y con dintel recto, se alinean en planta baja cuatro puertas iguales, de doble hoja, y en planta alta se alinean en paralelo cuatro ventanas iguales, de doble hoja a color blanco, y antepechos ornamentados con sencilla decoración cuadrangular. Remate superior: parapeto sobre saliente en cornisa de fábrica. Zócalo: tirolesa color gris. Revestimiento: revoco liso.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		