



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
460

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 69.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1219003

Número de Plantas
2

Uso
Desocupada

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:3.650



Ortofoto

Escala 1:3.650



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
460	Estructural 2	

Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral.Planta en "L", con patio lateral y trasero.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de una planta.

Contexto Urbano

En esquina, participa de un ambiente urbano tradicional popular, alterado en parte por la construcción de edificios contemporáneos.

Referencia Histórica

Modesta vivienda tradicional popular, con fachada de orden asimétrico, sencilla de formas, realizada aproximadamente entre finales de los siglos XVIII y XIX.

Sistema Constructivo

Muros de caga de piedra, cal y barro. Cubierta de madera y tejas.

Composición de Fachada

Tradicional.Color: amarillo-ocre. Material: mampostería. Vanos: en disposición asimétrica; realizados a dintel recto mediante madera a color verde, hay tres puertas, una lateral de doble hoja decorada con cojinetes, una central, más pequeña, con hojas móviles superiores a color blanco, y otra lateral mayor, con las mismas características que la central. Remate superior: alero de triple capa de tejas. Remate lateral y central: tirolesa color rojo. Zócalo: tirolesa color rojo. Revestimiento: revoco.

Referencias Bibliográficas y Documentales