



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

465

Nivel de Protección

Ambiental 2

Denominación

Dirección Postal

Herradores, nº 59.

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1219008

Número de Plantas

0

Uso

Desocupada

Estado de Conservación

Ruinoso



Cartografía

Escala 1:4.400



Ortofoto

Escala 1:4.400



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
465	Ambiental 2	
Planta y Distribución		
Sólo queda la fachada en pie, el interior es un solar.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.Sólo queda en pie la fachada.		
Contexto Urbano		
Medianera, la fachada participa de forma importante del histórico ambiente urbano de la calle Herradores, con arraigada tradición comercial, conformado por mayoría de viviendas con fachadas de tipologías tradicional y ecléctica.		
Referencia Histórica		
Inmueble doméstico urbano tradicional, del cual sólo queda la fachada, estando ocupado el interior por un solar. La fachada es de orden simétrico, pero de ejes verticales no coincidentes, denotando una construcción aproximada entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, resultando propio de la clase social acomodada de la época.		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas. Sólo queda en pie la fachada..		
Composición de Fachada		
Tradicional.Color: blanco. Material: mampostería y cantería gris labrada. Vanos: en disposición simétrica, sin ejes verticales coincidentes, realizados y enmarcados al mismo ancho y con dintel recto en madera color marrón, se sitúan en planta baja tres puertas con marcos estriados, la central de doble hoja decorada con cuarterones, una lateral de doble hoja lisa, y la otra lateral de doble hoja lisa a color gris; en planta alta se alinean cuatro ventanas guillotina iguales, con marcos estriados, antepechos decorados con cuarterones, y hojas móviles a color blanco. Remate superior: alero de cuádruple capa de tejas. Remates laterales: franjas de cantería gris labrada. Zócalo: pintado de color gris. Revestimiento: revoco y piedra.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		