



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



## Número de Ficha

469

## Nivel de Protección

Estructural 2

## Denominación

## Dirección Postal

Manuel de Ossuna, nº 6.

## Propietario

Particular

## Referencia Catastral

1219016

## Número de Plantas


2

## Uso

Residencial

## Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:2.800



Ortofoto

Escala 1:2.800



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
469	Estructural 2	

#### Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. Vivienda tradicional con patio lateral.

#### Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.

#### Contexto Urbano

Medianera, forma parte activa de un mayoritario entorno urbano tradicional, modificado en parte por la construcción de edificios contemporáneos, como el de la parcela colindante al que nos ocupa.

#### Referencia Histórica

Inmueble doméstico urbano tradicional, que refleja en su fachada simétrica una ligera influencia neoclásica en cuanto a distribución de sus vanos, denotando una construcción aproximada entre finales del siglo XVIII e inicios del XIX. Asimismo, el remate del frontis presenta un añadido ecléctico, mediante un parapeto abalaustrado alternante con pilares quebrados, realizado aproximadamente durante los inicios del siglo XX.

#### Sistema Constructivo

Muros de carga, con cubierta plana.

#### Composición de Fachada

Tradicional. Color: blanco. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, se cuentan seis vanos del mismo ancho, alineados en tres calles paralelas, realizados en madera color marrón, con dintel recto, localizándose en planta baja una puerta lateral, de doble hoja lisa, y dos ventanas guillotina iguales, con hojas móviles en blanco; en planta alta se alinean tres ventanas guillotina iguales, con contraventanas, hojas móviles en blanco, y antepechos de fábrica color blanco, con marcos de madera marrón. Remate superior: parapeto abalaustrado sobre saliente en cornisa de fábrica, alternado con cuatro pilares quebrados. Remate lateral y zócalo: resaltes de mortero color gris. Revestimiento: revoco.

#### Referencias Bibliográficas y Documentales