



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
482

Nivel de Protección
Ambiental 2

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 58.


Propietario
Particular

Referencia Catastral
1219213

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:3.700



Ortofoto

Escala 1:3.700



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
482	Ambiental 2	

#### Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. Inmueble formado por una nave principal de lado mayor adosado a fachada, localizándose una edificación trasera en torno al patio.

#### Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas. Reforma ecléctica de fachada.

#### Contexto Urbano

Medianera, participa del homogéneo e importante conjunto histórico ambiental de la calle Herradores, de significada tradición comercial.

#### Referencia Histórica

Inmueble residencial urbano, con fachada simétrica, de un sencillo estilo ecléctico propio de finales del siglo XIX, imbuido aún por las pautas academicistas emanadas desde el Neoclásico, predominando su característica horizontalidad. La cubierta interna inclinada de tejas denota una construcción en época más tradicional, sobre el siglo XVIII, aproximadamente, procediéndose con posterioridad a la reforma de fachada.

#### Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas. Cubierta plana en ampliación trasera.

#### Composición de Fachada

Ecléctica. Color: blanco, con resaltes en gris. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, realizados y enmarcados al mismo ancho y con dintel curvo en madera color gris, se cuentan diez vanos, distribuidos en cinco calles paralelas, alineándose, en planta baja cinco puertas iguales, con hojas recientes acristaladas, y en planta alta se ubican cinco ventanas iguales, de doble hoja acristalada, y antepechos de hierro forjado evocador de motivos vegetales. Ambas plantas se delimitan por un saliente en cornisa de fábrica, a color gris. Remate superior: parapeto sobre saliente en cornisa de fábrica, a color gris. Zócalo: tirolesa color gris. Revestimiento: revoco.

#### Referencias Bibliográficas y Documentales