



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
485

Nivel de Protección
Ambiental 1

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 64.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1219216

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Regular



Cartografía

Escala 1:3.550



Ortofoto

Escala 1:3.550



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
485	Ambiental 1	

Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral.Casa con patio lateral.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.

Contexto Urbano

Medianera, participa del histórico ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, con significada función comercial.

Referencia Histórica

Inmueble doméstico tradicional urbano, con fachada simétrica, sencillo de formas, realizado aproximadamente durante la primera mitad del siglo XIX, denotando cierta impronta neoclásica en cuanto a la distribución de los vanos, resultando inmueble propio de la clase comercial de la época. Las estancias de la planta baja reflejan una prolongada función mercantil.

Sistema Constructivo

Muros de carga, con cubierta plana.

Composición de Fachada

Tradicional.Color: salmón. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, realizados, excepto la ventana central de la planta baja, en madera color beige, y enmarcados al mismo ancho y en dintel recto en madera gris estriada, se alinean en planta baja una ventana central, de doble hoja color rojo, y antepecho decorado con formas cuadradas al mismo color, y dos puertas laterales iguales de doble hoja lisa; en planta alta se alinean tres ventanas iguales, de doble hoja acristalada, con antepechos decorados con estría cuadrangular. Remate superior: parapeto sobre cornisa de cantería gris. Zócalo: tirolesa color gris. Revestimiento: revoco.

Referencias Bibliográficas y Documentales