



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

488

Nivel de Protección

Estructural 2

Denominación

Dirección Postal

Herradores, nº 74.

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1219220

Número de Plantas

2

Uso

Mixto residencial-comercial


Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:3.850



Ortofoto

Escala 1:3.850



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
488	Estructural 2	

Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. Casa tradicional con patio lateral y trasero.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.

Contexto Urbano

Medianera, participa del histórico ambiente urbano tradicional de la calle Herradores.

Referencia Histórica

Inmueble doméstico tradicional urbano, con fachada simétrica, de corte neoclásico, sobria y sencilla de formas, propia de los inicios del siglo XIX.

Sistema Constructivo

Muros de carga, con cubierta plana.

Composición de Fachada

Tradicional. Color: blanco. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, realizados y enmarcados al mismo ancho y con dintel recto en madera color marrón, se alinean en planta baja cuatro puertas, con montantes de hierro forjado, y tres de ellas con hojas acristaladas con cierre metálico; en planta alta se alinean cuatro ventanas iguales, de doble hoja acristalada de color blanco, y con antepechos de hierro forjado con minuciosa y profusa evocación vegetal. Remate superior: parapeto sobre saliente de fábrica, a color gris. Zócalo: tirolesa color gris. Revestimiento: revoco.

Referencias Bibliográficas y Documentales