



Número de Ficha
502

Nivel de Protección

Estructural 2

Denominación

Dirección Postal

San Agustín, nº 51.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1320805

Número de Plantas 2

Uso

Mixto asistencial-comercial

Estado de Conservación

Bueno



Cartografía Escala 1:5.850



Ortofoto Escala 1:5.850



502		
	Estructural 2	
Planta y Distribución		
anta en "U" con patio lateral.Entre medianeras,	casa tradicional formada por tres naves en for	rma de "U", con patio lateral.
Tipología Edificatoria		
oméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.	Reformas contemporáneas en planta baja.	
Contexto Urbano		
edianera, participa del histórico ambiente urban intemporáneos, como uno colindante a la casa		do en parte por la construcción de edificio
Referencia Histórica		
mueble doméstico tradicional urbano, con facha /III, resultando vivienda propia de la clase socia tectándose reformas reciente en tal sentido.		
Sistema Constructivo		
uros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta ir	nclinada de madera y tejas.	
Composición de Fachada		
adicional.Color: amarillo-ocre. Material: mampo amarcados de forma estriada, al mismo ancho y pristaladas, alternadas con cuatro escaparates r atepechos de hierro forjado siguiendo curiosas r pole capa de tejas. Zócalo: madera pintada de m	y en dintel recto mediante madera color marrór modernos; en planta alta se alinean en paralelo repeticiones de motivos curvos, y hojas móvile:	n, se alinean en planta baja tres puertas o tres ventanas guillotina iguales, con