



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

552

Nivel de Protección

Estructural 2

Denominación

Casa Lecuona-McCkay.

Dirección Postal

Herradores, nº 49, esq. San Juan, nº 11

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1318706

Número de Plantas

2

Uso

Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:4.150



Ortofoto

Escala 1:4.150



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
552	Estructural 2	Casa Lecuona-McCkay.

Planta y Distribución

Casa Centralizada en torno a un patio.Casa tradicional con escalera lateral y patio central y perpendicular, más patio trasero.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa culta nobiliaria.

Contexto Urbano

En esquina, participa de modo importante del relevante ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, que cuenta con varios exponentes monumentales, como el inmueble que nos ocupa.

Referencia Histórica

Imponente inmueble residencial urbano, con fachada simétrica, de ejes verticales coincidentes, con elementos tradicionales distribuidos en un estilo neoclásico, realizado aproximadamente durante la segunda mitad del siglo XVIII, con parapeto abalaustrado posterior, resultando inmueble, propio de la clase social alta de la época. Los tres ventanillos de entresuelo denotan prolongada activad comercial o de almacenaje en dichas estancias.

Sistema Constructivo

Muros de carga, con cubierta plana.
Cubierta inclinada en torno al patio.

Composición de Fachada

NeoclásicaColor: blanco. Material: Mampostería y sillares de cantería gris labrada. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, se cuentan veinte vanos, realizados y enmarcados con estrías, al mismo ancho y con dintel recto mediante madera color rojo, y distribuidos en diez calles paralelas, alineándose en planta baja siete puertas iguales, de doble hoja lisa, y tres ventanillos de entresuelo iguales, con hojas acristaladas a color blanco; en planta alta se alinean en paralelo diez ventanas guillotina iguales, con antepechos de estría cuadrangular, y hojas móviles a color blanco, alternada con labrada. Zócalo: pintado de color gris. Revestimiento: revoco y piedra.

Referencias Bibliográficas y Documentales