



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
553

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 41

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1318709

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:4.950



Ortofoto

Escala 1:4.950



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
553	Estructural 2	

#### Planta y Distribución

Planta en "U", con traspatio o huerto trasero. Entre medianeras, casa tradicional con tres naves en forma de "U", y patio trasero.

#### Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.

#### Contexto Urbano

Medianera, participa del imponente por su homogeneidad ambiente urbano tradicional de la calle Herradores, con significativa e histórica función comercial.

#### Referencia Histórica

Inmueble doméstico tradicional urbano, con fachada simétrica, de ejes verticales coincidentes, que denotan una construcción aproximada hacia la segunda mitad del siglo XVIII: Las estancias de la planta baja presentan un prolongado uso comercial.

#### Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.

#### Composición de Fachada

Tradicional Color: Marfil. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, se cuentan diez vanos, distribuidos mediante cinco calles paralelas, y enmarcados al mismo ancho y dintel recto mediante madera color gris, alineándose en planta baja cuatro puertas iguales, realizados en madera acristalada color marrón claro de nueva factura, y una parte lateral mayor, con cierre metálico; en planta alta se alinean en paralelo cinco ventanas guillotina iguales, con las hojas móviles a color blanco. Remate superior: alero de triple capa de tejas. Zócalo: tirolesa color gris. Las puertas de planta baja se alteran con escaparates acristalados. Revestimiento: Revoco

#### Referencias Bibliográficas y Documentales