



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

582

Nivel de Protección

Estructural 2

Denominación

Dirección Postal

San Agustín, nº. 33

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1420708

Número de Plantas

2

Uso

Residencial

Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:3.950



Ortofoto

Escala 1:3.950



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
582	Estructural 2	

Planta y Distribución

Planta en "U", con patio lateral. Entre medianeras, casa tradicional de tres cuerpos en forma de "U", conformando patio lateral.

Tipología Edificatoria

doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.

Contexto Urbano

Medianera, participa del homogéneo ambiente urbano tradicional de la calle San Agustín.

Referencia Histórica

Inmueble doméstico tradicional popular, con fachada asimétrica, realizado aproximadamente entre finales del siglo XVII e inicios del XVIII. Los ventanillos rectangulares de planta baja denotan una histórica función comercial en dichas estancias. En la actualidad, el inmueble presenta sustituciones recientes en las carpinterías de vanos, así como la apertura de un nuevo hueco para acceso a garaje.

Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.

Composición de Fachada

Tradicional. Color: marfil. Material: mampostería. Vanos: en disposición asimétrica, realizados y enmarcados en dintel recto mediante madera color marrón barnizada, se localizan en planta baja una puerta descentrada, de hoja única, una ancha puerta de garaje, realizada en madera, y dos ventanillos laterales superiores, con cierre de rejas; en planta alta se alinean tres ventanas guillotina iguales, de carpinterías recientes, con tapaluces interiores, y antepechos con decoración cuadrangular. Remate superior: alero de cuádruple hilera de tejas. Zócalo: pintado de color amarillo. Revestimiento: revoco

Referencias Bibliográficas y Documentales