



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

587

Nivel de Protección

Estructural 1

Denominación

Casa Pinta de la Rosa

Dirección Postal

Bencomo, nº 22

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1420715

Número de Plantas

2

Uso

Oficinas

Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:3.250



Ortofoto

Escala 1:3.250



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
587	Estructural 1	Casa Pinta de la Rosa
Planta y Distribución		
<p>Planta en "U", con patio lateral. Casa tradicional con nave en forma de "U", dos patios laterales, y escalera colateral.</p>		
Tipología Edificatoria		
<p>Doméstica. Casa urbana tradicional de 2 plantas.</p>		
Contexto Urbano		
<p>Medianera, participa de forma importante en el homogéneo ambiente urbano tradicional popular de la calle Bencomo.</p>		
Referencia Histórica		
<p>Inmueble urbano doméstico tradicional, realizado aproximadamente desde finales del siglo XVII, con fachada simétrica respecto al eje central, demostrando, a través de sus dos ventanillos laterales en planta baja, una prolongada función comercial para dichas estancias.</p>		
Sistema Constructivo		
<p>Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.</p>		
Composición de Fachada		
<p>Tradicional. Color: ocre. Matrial: mampostería. Vanos: en disposición simétrica respecto al eje central, realizadas y enmarcadas en dintel recto mediante madera color verde, se alinean en planta baja una puerta central, de doble hoja con decoración lineal. Sobre las dos puertas laterales, se sitúan sendos ventanillos rectangulares, con cierre de rejas. En la planta alta, se alinean dos ventanas guillotina iguales, con antepechos de estría cuadrangular, y hojas móviles a color blanco. Remate superior: alero de triple hilera de tejas. Remate lateral: pintado de color gris. Zócalo: tirolesa color rojo. Revestimiento: revoco.</p>		
Referencias Bibliográficas y Documentales		