



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
625

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación
Casa González Rodríguez

Dirección Postal
Anchieta, nº 46

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1422423

Número de Plantas
3

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:4.600



Ortofoto

Escala 1:4.600



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
625	Estructural 2	Casa González Rodríguez
Planta y Distribución		
Planta en "L", con patio lateral. Entre medianeras, casa tradicional con planta en "L" y patio lateral .		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de 3 plantas.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa en modo importante del homogéneo ambiente urbano tradicional popular de la calle Anchieta.		
Referencia Histórica		
<p>Inmueble urbano doméstico tradicional, con fachada simétrica, sobria y sencilla de formas, que mantiene los rasgos propios de su momento constructivo, aproximada hacia la segunda mitad del siglo XVIII, donde destacan las carpinterías de los vanos, con un gran interés, y que reflejan una influencia neoclásica, con reminiscencias barrocas en los remates. El inmueble resulta propio de la clase social acomodada de la época.</p>		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
<p>Neoclásica Color: ocre. Material: mampostería. Vanos: En disposición simétrica, y enmarcadas en dintel recto, se localizan en planta baja tres puertas realizadas en madera color marrón, y enmarcadas en madera color verde, resultando la puerta central, de doble hoja con cojinetes, más altas que las laterales, de las cuales una presenta doble juego de hojas guillotina de color blanco, y la otra presenta carpintería de reciente factura. Entre las plantas segunda y tercera se alinean cinco ventanas guillotina, con hojas móviles a color blanco, y enmarcación en madera color verde, compuesto por pilastres con capiteles clásicos, que soportan un entablamento superior rematado en frontón quebrado, con perillones laterales. Las dos ventanas laterales de la segunda planta son menores a las tres de la última, y no presentan el frontón quebrado superior. Remate superior: alero de triple hilera de tejas. Remate lateral: pintado de color gris. Zócalo: tirolesa color gris. Revestimiento: revoco de cal.</p>		
Referencias Bibliográficas y Documentales		