



# CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
693

Nivel de Protección
Estructural 1

Denominación

Dirección Postal
San Agustín, nº 19.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1520604

Número de Plantas
2

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Bueno




Cartografía

Escala 1:4.200



Ortofoto

Escala 1:4.200



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
693	Estructural 1	

#### Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. Entre medianeras, inmueble tradicional con planta en "L" y varios patios laterales.

#### Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de dos plantas.

#### Contexto Urbano

Entre medianeras, participa de forma muy importante en el homogéneo y significativo ambiente urbano tradicional de la calle San Agustín.

#### Referencia Histórica

Inmueble urbano doméstico tradicional popular, realizado aproximadamente la primera mitad del siglo XIX, y que refleja en su fachada simétrica, la composición y elementos tradicionales propios de su momento constructivo.

#### Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas. Cubierta conformada por cerchas de madera y teja árabe.

#### Composición de Fachada

Tradicional. Color: beige Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, realizados y enmarcados con estrías al mismo ancho y dintel recto mediante madera color verde, se alinean en planta baja una puerta lateral, de doble hoja con sencilla decoración cuadrangular, y dos puertas iguales, de doble hoja superior acristalada; en planta alta, se alinean en paralelo tres ventanas guillotina iguales, con marcos de madera color verde, antepechos de fábrica al mismo color, y hojas móviles con tapa luces interiores a color blanco. Remate superior: alero de una capa de tejas, sobre cornisa de fábrica. Remate lateral y zócalo: pintura gris. Revestimiento: enlucido a la cal.

#### Referencias Bibliográficas y Documentales