



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
699

Nivel de Protección
Ambiental 2

Denominación

Dirección Postal
Bencomo, nº 16.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1520616

Número de Plantas
3

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Ruinoso



Cartografía

Escala 1:4.950



Ortofoto

Escala 1:4.950



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
699	Ambiental 2	
Planta y Distribución		
Planta en "U", con traspatio o huerto trasero. Entre medianeras, inmueble tradicional con planta en "U" y patio trasero.		
Tipología Edificatoria		
Casa de tres plantas con granero en la última.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa de forma muy importante del homogéneo ambiente urbano tradicional de la calle Bencomo.		
Referencia Histórica		
<p>Imponente inmueble urbano doméstico tradicional, de tres plantas con granero en la última, con fachada simétrica, realizado aproximadamente hacia mediados del siglo XVIII, y que en la actualidad mantiene en alto grado la composición y elementos tradicionales propios de su momento constructivo, reflejando la significativa importancia del sector agrícola en la economía lagunera de la época. En la actualidad, el inmueble, que se encuentra en estado ruinoso, está siendo objeto de trabajos de restauración, con soportes de vigas metálicas para evitar su caída.</p>		
Sistema Constructivo		
<p>Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas. Cubierta conformada por cerchas de madera y teja árabe.</p>		
Composición de Fachada		
<p>Tradicional. Color: ocre. Material: mampostería. Vanos: con disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, y realizados y enmarcados en dintel recto mediante madera color marrón, se alinean en planta baja cuatro puertas iguales, de doble hoja con cojinetes; en la segunda planta se alinean en paralelo cuatro ventanas guillotina iguales, con antepechos cuadrangulares decorados con cojinetes, en tercera planta se alinean en paralelo cuatro ventanillos de granero iguales, con hojas de guillotina y antepechos de cojinetes. Remate superior: alero de triple hilera de tejas, con gárgola lateral de madera decorada con motivos geométricos. Zócalo: no presenta. Revestimiento: enlucido a la cal.</p>		
Referencias Bibliográficas y Documentales		