



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

708

Nivel de Protección

Estructural 1

Denominación

Casa Martínez Barona.

Dirección Postal

San Agustín, nº 18.

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1521515

Número de Plantas

2

Uso

Oficinas

Estado de Conservación

Bueno



Cartografía

Escala 1:4.400



Ortofoto

Escala 1:4.400



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
708	Estructural 1	Casa Martínez Barona.

Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. Entre medianeras, inmueble residencial organizado en doble "L", alrededor de dos patios laterales. La escalera principal se sitúa tras él.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa culta nobiliaria.

Contexto Urbano

Medianera, participa de forma muy importante de un tramo de la calle San Agustín con valor histórico y monumental, cuyos exponentes más significativos son las casas Lercaro, Montañes y Linares.

Referencia Histórica

Imponente inmueble urbano doméstico tradicional, realizado aproximadamente hacia la segunda mitad del siglo XVIII, con sobria fachada simétrica, de gusto neoclásico en la ornamentación de la planta noble, y que conserva en muy alto grado la composición y elementos constructivos propios de la clase social acomodada de su momento histórico.

Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.

Composición de Fachada

Neoclásica. Color: blanco. Material: mampostería y cantería gris en realtes. Vanos: en disposición simétrica y enmarcados en dintel recto mediante madera marrón, se alinean en planta baja una puerta central, de doble hoja de madera marrón, decorada con cojinetes y dos ventana guillotina laterales iguales, con antepechos de estria cuadrangular color marrón, y hojas móviles acristaladas con tapa luces interiores de madera color blanco, y enmarcadas en madera marrón, a modo de pilastras laterales, cuyos capiteles soportan una cornisa adintelada de dos cuerpos, y con antepechos moldurados rematados por perillones laterales. Remate superior: alero de una capa de tejas sobre cornisa de cantería. Zócalo: pintura gris. Revestimiento: revoco.

Referencias Bibliográficas y Documentales