



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
746

Nivel de Protección
Ambiental 3

Denominación

Dirección Postal
Herradores, nº 11.


Propietario
Particular

Referencia Catastral
1417418

Número de Plantas
2

Uso
Desocupada

Estado de Conservación
Malo



Cartografía

Escala 1:1.200



Ortofoto

Escala 1:1.200



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
746	Ambiental 3	
Planta y Distribución		
Planta en "U", con traspatio o huerto trasero. Entre medianeras, inmueble con planta en "U", y patio trasero.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de dos plantas.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa en forma importante de un antiguo ambiente urbano tradicional popular en la actualidad modificado por inmuebles contemporáneos.		
Referencia Histórica		
<p>Inmueble urbano doméstico tradicional, realizado aproximadamente entre finales del siglo XVII e inicios del XVIII, aunque las carpinterías de los vanos obedecen a una reforma de mediados del siglo XIX, y que presenta fachada asimétrica que mantiene en alto grado la sencilla composición y elementos tradicionales propios de su momento constructivo. En un lateral de la planta baja, se produjo durante décadas pasadas la abertura de un nuevo hueco como acceso a garaje. En la actualidad el inmueble presenta un estado muy degradado.</p>		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
<p>Tradicional Color: ocre. Material: mampostería. Vanos: en disposición asimétrica y enmarcados en dintel recto mediante madera estriada color verde, se alinean alternativamente, dos puertas iguales descentradas, de doble hoja de madera marrón, con anchos cojinetes; dos ventanas iguales, de cuarterones realizados en madera color verde, y antepecho rectangular color marrón; y una puerta lateral, más ancha de acceso al garaje, realizadas con tres hojas lisas de madera marrón, en planta alta, se alinean tres ventanas de igual ancho con antepechos rectangulares marrones, y diferentes tipologías: una lateral de cuarterones, realizados en madera color verde; y otras dos de cuarterones acristalados a color blanco. Remate superior: alero de triple capa de tejas. Zócalo: no representa. Revestimiento: enlucido a la cal.</p>		
Referencias Bibliográficas y Documentales		