



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha

784

Nivel de Protección

Ambiental 3

Denominación

Dirección Postal

Nava y Grimón, nº 13.esq. Ernesto Ascanio, nº 1.

Propietario

Particular

Referencia Catastral

1620706

Número de Plantas

2

Uso

Desocupada

Estado de Conservación

Ruinoso



Cartografía

Escala 1:2.700



Ortofoto

Escala 1:2.700



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
784	Ambiental 3	

Planta y Distribución

Planta en "L", con patio lateral. En esquina, casa tradicional con planta de "L" invertida, o a la derivada, con ala lateral.

Tipología Edificatoria

Doméstica. Casa urbana tradicional de dos plantas.

Contexto Urbano

En esquina, participa de forma importante de un tramo de manzana de la calle Nava y Grimón con mayoritario ambiente urbano tradicional.

Referencia Histórica

Inmueble urbano doméstico tradicional, realizado aproximadamente entre finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, y cuya fachada simétrica denota una posterior factura de vanos en planta baja, sustituyéndose en algunos casos las carpinterías. Los vanos de planta alta mantienen la tipología tradicional.

Sistema Constructivo

Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.
Cubierta interior de tejas en estado ruinoso.

Composición de Fachada

Tradicional Color: ocre. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, realizados y enmarcados en dintel recto mediante madera color marrón, se alinean en planta baja tres puertas iguales, de doble hoja con cojinetes; las dos laterales presentan adosadas sendas ventanas con celosía inferior y montante acristalado superior. En planta alta, se alinean tres ventanas guillotina iguales, con antepechos de cojinetes. Remates superior: alero de tejas sobre salientes de madera, soportando por ménsulas del mismo material. Remate lateral: sillares de cantería gris. Zócalo: no presenta. Revestimiento: Encalado.

Referencias Bibliográficas y Documentales