



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
785

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación

Dirección Postal
San Agustín, nº 2, esq. Nava y Grimón

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1620708

Número de Plantas
2

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Bueno




Cartografía

Escala 1:4.650



Ortofoto

Escala 1:4.650



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
785	Estructural 2	
Planta y Distribución		
Casa centralizada entorno a un patio.En esquina casa tradicional con patio central más ampliación en "L", con patio lateral-trasero.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de dos plantas.		
Contexto Urbano		
En esquina, participa en modo importante del homogéneo e histórico ambiente urbano tradicional de la calle de San Agustín.		
Referencia Histórica		
Inmueble urbano doméstico tradicional con fachada simétrica, realizado aproximadamente hacia finales del siglo XVIII, y que mantiene en alto grado la composición y tipología tradicionales propias de su momento constructivo, y de la clase social acomodada de la época.		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
Tradicional.Color: blanco. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales coincidentes, enmarcados en dintel recto y al mismo ancho mediante madera estriada color marrón, se encuentran diez vanos, dispuestos en cinco calles paralelas alineándose en planta baja una puerta descentrada de doble hoja con cojinetes color marrón; y cuatro ventanas guillotina iguales, con antepechos de celosía color marrón, y hojas móviles acristaladas color blanco, tapa luces interiores al mismo color. En planta alta, se alinean en paralelo cinco ventanas guillotinas iguales, con antepecho de estrias cuadrangular color marrón y hojas móviles acristaladas a color blanco con postigos abatibles inferiores, y contraventanas al mismo color. Remate superior: alero de triple hilera de tejas. Remates laterales: pintura gris. Zócalo: tirolesa gris. Revestimiento: revoco.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		