



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
813

Nivel de Protección
Estructural 2

Denominación

Dirección Postal
Santo Domingo, nº 24, esq. Obispo Cabal, nº 9.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1616805

Número de Plantas
2

Uso
Mixto residencial-comercial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:2.350



Ortofoto

Escala 1:2.350



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
813	Estructural 2	
Planta y Distribución		
Planta en "U", con traspatio o huerto trasero. En esquina casa tradicional con planta en "U" y patio trasero.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de dos plantas.		
Contexto Urbano		
En esquina forma parte muy importante del coherente ambiente urbano tradicional popular de la calle Santo Domingo.		
Referencia Histórica		
Inmueble urbano doméstico tradicional, realizado aproximadamente entre finales del siglo XVII e inicios del XVIII, manteniendo en la actualidad un alto grado de fidelidad histórica con su momento constructivo. Presenta fachada simétrica, con rigor neoclásico en la distribución de sus vanos, los cuales presentan sustituciones de carpinterías producidas durante mediados del siglo XIX		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas. Cubierta conformada por cerchas de madera y teja árabe. Estructura de muros de carga de tapial.		
Composición de Fachada		
Tradicional. Color: ocre. Material: mampostería. Vanos: en disposición simétrica, con ejes verticales incidentes, realizados y enmarcados en dintel recto y al mismo ancho mediante madera color marrón, con hojas acristaladas color blanco, se alinean alternativamente en planta baja tres puertas iguales, de doble hoja con anchos cojinetes; y dos ventanas iguales, de cuarterones y montantes acristalados, y antepecho liso de estría cuadrangular. En planta alta, se alinean en paralelo cinco ventanas, con antepechos de cojinetes, presentando dos de ellas doble hoja batiente acristalada, y las otras tres de cuarterones y montantes acristalados. Remate superior: alero de triple hilera de tejas. Remates laterales y zócalo: pintura gris. Revestimiento: enlucido a la cal.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		