



CATÁLOGO DE PROTECCIÓN DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA



Número de Ficha
818

Nivel de Protección
Estructural 3

Denominación

Dirección Postal
Santo Domingo, nº 16.

Propietario
Particular

Referencia Catastral
1617713

Número de Plantas
2

Uso
Residencial

Estado de Conservación
Bueno



Cartografía

Escala 1:2.200



Ortofoto

Escala 1:2.200



Número de ficha	Nivel de Protección	Denominación
818	Estructural 3	
Planta y Distribución		
Planta en "L", con patio lateral.Casa con nave en "L" y patio lateral trasero.		
Tipología Edificatoria		
Doméstica. Casa urbana tradicional de dos plantas.		
Contexto Urbano		
Medianera, participa en forma importante del homogéneo ambiente urbano tradicional de la calle Santo Domingo entorno al exconvento homónimo.		
Referencia Histórica		
Vivienda tradicional popular realizada aproximadamente a finales del siglo XVII, conservando la disposición asimétrica de los vanos originales de su momento constructivo, aunque presenta elementos de carpintería propios del siglo XVIII en la ventana de la planta baja, y del siglo XIX en la puerta y en las ventanas de la planta alta. La composición de fachada denota la posibilidad de tratarse en un principio de una casa de una sola planta desde el siglo XVII, procediéndose a la ampliación posterior de una planta alta sobre los inicios del siglo XIX, aproximadamente.		
Sistema Constructivo		
Muros de carga de piedra, cal y barro. Cubierta inclinada de madera y tejas.		
Composición de Fachada		
Tradicional.Color: beige. Material: mampostería. Vanos: en disposición asimétrica, realizados y enmarcados al mismo ancho y dintel recto mediante madera color marrón, se sitúan en planta baja una puerta lateral, de doble hoja batiente con anchos cuarterones, y montante acristalado color blanco, a un nivel superior, se sitúa una ventana de cuarterones labrados color marrón, con antepecho de estria cuadrangular al mismo color, y montante de cuarterones acristalados color blanco. En planta alta, se alinean dos ventanas guillotinas con hojas móviles de cuarterones acristalados color blanco y antepechos de estria cuadrangular color marrón. Remate superior: alero de triple hilera de tejas. Remate lateral y zócalo: pintura gris. Revestimiento: revoco.		
Referencias Bibliográficas y Documentales		