

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA

Código inmueble

065

A DATOS IDENTIFICATIVOS Y JUSTIFICATIVOS

Artículo 7.2.2.

Denominación

Fotografía del inmueble

Dirección postal

Santa Rosa de Lima, 56

Referencia catastral

5628204CS6552N

Coordenadas UTM

X: 365.652 Y: 3.152.767

Núcleo

05-Guamasa

Área Urbanística Homogénea

0505 - Suertes Largas 2

Caracterización


Arq. doméstica rural s. XVIII

Propiedad

Privada



Plano de situación



B DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN

Artículo 7.2.3.

GRADO DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL 1

Bien de Interés Cultural

NO

Valores a conservar

Fachada, Volumen, Tipología, Cubierta

Parcela vinculada

65

Intervenciones permitidas

Conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación

