

CATÁLOGO DE PROTECCIÓN ARQUITECTÓNICA

Código inmueble

068

A DATOS IDENTIFICATIVOS Y JUSTIFICATIVOS

Artículo 7.2.2.

Denominación

Dirección postal

Santa Rosa de Lima, 57

Referencia catastral

5528226CS6552N

Coordenadas UTM

X: 365.600 Y: 3.152.747

Núcleo

05-Guamasa

Área Urbanística Homogénea

0501 - Guamasa Casco

Caracterización

Arq. doméstica rural s. XVIII


Propiedad

Privada

Fotografía del inmueble



Plano de situación



B DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN

Artículo 7.2.3.

GRADO DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL 1

Bien de Interés Cultural

NO

Valores a conservar

Fachada, Volumen, Tipología, Cubierta, Patio

Parcela vinculada

NO

Intervenciones permitidas

Conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación