

A DATOS IDENTIFICATIVOS Y JUSTIFICATIVOS

Artículo 7.2.2.

Denominación

Dirección postal

Herradores, 5

Referencia catastral

I217520CS7511N

Coordenadas UTM

X: 371.304 Y: 3.151.738

Núcleo

10-Zona Centro

Área Urbanística Homogénea

1004 - Cuadrilátero_Campus

Caracterización

Arq. doméstica urbana s.XIX- XX

Propiedad

Privada

Fotografía del inmueble



Plano de situación



B DETERMINACIONES DE PROTECCIÓN

Artículo 7.2.3.

GRADO DE PROTECCIÓN

AMBIENTAL 1

Bien de Interés Cultural

NO

Valores a conservar

Fachada, Volumen, Tipología, Cubierta

Parcela vinculada

155

Intervenciones permitidas

Conservación, restauración, consolidación, rehabilitación y remodelación

